



\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Жилой корпус №14 -> Вход в здание	ВНД-И(К, О, С)
2	Жилой корпус №14 -> Пути движения внутри здания	ДП-И(К, О, С)
3	Жилой корпус №14 -> Зона целевого назначения	
4	Жилой корпус №14 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К, О, С)
5	Жилой корпус №14 -> Жилые помещения	ДЧ-И(К, О)
6	Жилой корпус №14 -> Прочие помещения	ДЧ-И(К, О)
7	Путь следования к объекту	

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О,К), ДУ (С,Г)

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	Ремонт капитальный
2	Пути движения внутри здания	Не нуждается
3	Зона целевого назначения	Не нуждается
4	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
5	Жилые помещения	Ремонт капитальный
6	Прочие помещения	Ремонт капитальный
7	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
8	Все зоны и участки	<p>Входная группа 1: Сделать контрастную окраску первой и последней ступени лестницы. Установить поручни с двух сторон. Установить рельефную (тактильную) полосу. Увеличить габариты тамбура.</p> <p>Входная группа 2: Сделать ограждение крыльца. Увеличить площадь крыльца. Установить навес. Уменьшить высоту подъема ступеней (не более 15 см). Обеспечить одинаковую геометрию всех ступеней. Сделать контрастную окраску первой и последней ступени лестницы. Установить поручни с двух сторон. Установить рельефная (тактильная) полоса. Установить поручни пандуса. Снизить уклон пандуса до 5%. Снизить высоту порога тамбура. Увеличить габариты тамбура. Расширить дверной проем.</p> <p>Жилые помещения: Расширить дверные проемы. Установить переходные приспособления с кресла на кровать.</p> <p>Комната отдыха: Расширить дверной проем. Снизить высоту внутреннего порога.</p> <p>Санузлы: Расширить дверной проем. Установить знак доступности. Оборудовать крючки для костылей. Установить тактильная направляющая. Установить опорный поручень над раковиной. Установить писсуары.</p>

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2014

в рамках исполнения

Областной целевой программы "Доступная среда на 2011-2015 годы"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И (О), ДЧ-И (К,С,Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его*

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>  
*(наименование сайта, портала)*

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 10.01.2013
2. Акта обследования объекта: № акта 10.01.2013 0040 от 10.01.2013
3. Решения Комиссии: от

