



Приложение 1 к  
приказу о проведении мониторинга доступности  
значимых (приоритетных) объектов инфраструктуры  
в сфере социальной защиты населения

Информация о доступности ОГБУ «Задонский психоневрологический интернат»  
корпус №7  
(наименование объекта)


№ п/п	Мероприятия по обеспечению доступности объектов и слуг для инвалидов	Перечисление выполненных мероприятий для инвалидов различных категорий  (инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, слуха с ментльными нарушениями)	Фото
----------	--	---	------


1.	<p>Обеспечено выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами</p> <p>Указать номер телефона специалиста, который может встретить на стоянке автотранспорта или ближайшей остановке и оказать помощь в сопровождении до объекта</p>	8(47471)44581	
2.	<p>Обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (при наличии территории у объекта)</p>	Обеспечена, в том числе и при сопровождении сотрудником учреждения	
3.	<p>Обеспечено устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов различных категорий</p>	Обеспечена для категорий (К,О,С,Г,У)	

	(К,О,С,Г,У)		
4.	Обеспечена доступность для инвалидов мест предоставления услуг	Обеспечена частично	 

			 A row of colorful lockers in a hallway. The lockers are arranged in a grid pattern with colors including red, green, purple, and yellow. They are located in a well-lit area with a tiled floor and a doorway in the background.
5.	Обеспечено устройство санитарных узлов с учетом потребностей инвалидов (К,О,С,Г,У)	Обеспечена для категорий (К,О,С,Г,У)	 A shower stall with grab bars. The stall is located in a room with white tiled walls and a tiled floor. It features two shower heads and two horizontal grab bars for accessibility. A black mat is placed on the floor in front of the stall.

6.	Обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (наличие поручней, лифтов, подъемников, ступенькоходов и др.)	Обеспечена	
7.	Обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, в т. ч. с использованием шрифта Брайля	Обеспечено частично	
8.	Обеспечено размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	Обеспечено частично	

9.	<p>Проведено инструктирование/обучение сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам</p>	<p>Проведено</p>	
10.	<p>Обеспечено сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта и оказание помощи в предоставлении услуг</p> <p>Указать номер телефона специалиста, оказывающего услуги по сопровождению инвалидов</p>	<p>Обеспечено</p> <p>8(47471)44581</p>	
11.	<p>Обеспечена возможность предоставления услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка</p>	<p>Не обеспечена</p>	

12.	Дополнительная информация о доступности на объекте	Для обеспечения условной доступности требуется снизить высоту порогов, увеличить глубину разворотной площадки, увеличить ширину дверных проемов.	
13.	Итоговая информация о доступности объекта для инвалидов категорий К, О, С, Г, У	ДУ	

